



КОМПЛЕКТАЦІЯ

СХЕМА МОНТАЖУ ВИСОКОЇ ГРЯДКИ

Перш ніж приступити до монтажу грядки, підготуйте рівний майданчик на ґрунті розміром 2 на 1 метр.





Увага! Дошка має сторони шип-паз.



1. У паз дощок з однаковим відступом з обох боків (по центру) вставляються сталеві армуючі профілі та кріпляться шурупами зі свердлом 3,9x19 мм. Крок кріплення для довгих дощок – 200мм. Профіль 600мм до коротких дощок кріпиться з кроком - 150 мм.

2. До дощок шістьма саморізами (по 3 з кожної сторони) 4,2мм кріпляться шарнірні елементи. Положення шарнірного елемента та на дошці 1900 мм зображено на ескізі зверху ліворуч; на дошці 940 мм — праворуч. Армуючий профіль повинен знаходитись в верхній частині дошки.

3. При формуванні грядки в кілька рядків кріплення шарнірних елементів до дошки виконується з напуском вгору на 4-5 мм.






4. У шарнірні елементи вставляються осьові трубки Ø25мм, а при формуванні грядки у 3 і більше рядів додається підсилююча трубка Ø20мм

5. У нижній отвір шарнірного елемента вставляється кілок.

6. Притримуючи довгі дошки встановлюємо короткі дошки на осьові трубки.

7. Кілки грядки заглиблюються в ґрунт. Якщо ґрунт містить багато твердих включень, краще попередньо викопати невеликі заглиблення.



8. У верхні отвори шарнірних елементів вставляються заглушки

9. На різьбові стержні з двох сторін встановлюються шайби і накручуються гайки. Після цього 2 сформовані стяжки вставляють у паз металевго армуючого профіля з відступом від краю профілю в 300-400 мм.

10. Для формування 2 ряду дощок, спочатку на осьову трубку встановлюються шарнірні елементи. У паз дощок нанести силіконовий клей для кращого скріплення з'єднання «шип-паз».

11. У шарнірні елементи монтуються та кріпляться саморізами 4,2мм дошки, потім встановлюються стяжки та заглушки.